

The logo for TOYO, featuring the word "TOYO" in a bold, stylized, black font. The letters are thick and blocky, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the final 'O'. The logo is enclosed in a double-line rectangular border.

TOYO®

**MANUAL DE INSTRUÇÕES
DO SOPRADOR TÉRMICO
MODELO TA-1050**

**Leia atentamente as instruções
contidas neste manual antes de
iniciar o uso do instrumento**

ÍNDICE

1. Introdução.....	01
2. Regras de segurança.....	01
3. Especificações.....	01
4. Indicações de uso.....	02
5. Aplicações	02
6. Garantia.....	03

As especificações contidas neste manual estão sujeitas à alteração sem prévio aviso, com o objetivo de aprimorar a qualidade do produto.

1. INTRODUÇÃO

Este soprador Térmico é ideal para diversas aplicações conforme serão citadas abaixo. Apresenta como características: alta confiabilidade, durabilidade, e simplicidade de operação.

São de fundamental importância a completa leitura do manual e a obediência às instruções aqui contidas.

Assim sendo, informamos que não será considerado como defeito em garantia, quando um aparelho, mesmo dentro do prazo de validade da garantia, tiver sido danificado por mau uso.

2. REGRAS DE SEGURANÇA

- a. Assegure-se que a tensão da rede elétrica seja a mesma do aparelho.
- b. Não utilizar o soprador térmico TA-1050 em rede elétrica inadequada.

3. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- a. Volume de ar: 450L/min.
- b. Potência: 750 / 1500W.
- c. Temperatura: 500°C.
- d. Tensão: 127v ou 220v.

e. O soprador vem acompanhado de um bico TA-1050P, um Manual de instruções e uma caixa de embalagem.

4. INDICAÇÕES DE USO

a. A tensão da rede elétrica deve ser a mesma indicada no corpo do produto.

b. Sempre conecte o produto na tomada com a chave (on/off) na posição desligada.

c. Nunca dirigir o jato de ar quente a pessoas e animais ou utilizá-lo como secador de cabelo.

d. Não utilizar o aparelho próximo de gases ou materiais inflamáveis.

e. Nunca mergulhar o soprador em líquido de qualquer espécie.

f. Nunca tocar no tudo aquecido, pois há risco de queimaduras graves.

g. Mantenha o bico do soprador a uma distância de 10cm do objeto que está sendo aquecido.

h. As entradas e saídas de ar deverão estar sempre limpas e desobstruídas.

i. O soprador deve ser guardado fora do alcance de crianças.

5. APLICAÇÕES

a. Pintura Automotiva: Secagem de pinturas.

b. Embalagem: Aplicação de lacre termo encolhível.

c. Descongelamento: Descongela água congelada em canos e máquinas.

=2=

d. Remoção em Pinturas: Remoção de pinturas em móveis, painéis, corrimão, portas e janelas.

e. Pré-aquecimento: Pré aquecer pequenas peças metálicas.

f. Colagem e Remoção de Adesivos: Cola grandes superfícies, mantendo aquecido o adesivo de contato, prolongando o tempo necessário para a junção das partes.

g. Moldar e Soldar Plásticos: Molda e solda plásticos PVC e poliestireno com aproximadamente 300°C. Molda plásticos de alta temperatura inclusive acrílicos com aproximadamente 500°C.

8. GARANTIA

Este produto é garantido sob as seguintes condições:

a. Por um período de noventa (90) dias a data da compra, mediante apresentação da nota fiscal original.

b. A garantia cobre defeitos de fabricação no soprador que ocorram durante o uso normal e correto do aparelho.

c. A presente garantia é válida para todo território brasileiro.

d. A garantia é válida somente para o primeiro proprietário do aparelho.

e. A garantia perderá a sua validade se ficar constatado: mau uso do aparelho, danos causados por transporte, estocagem incorreta do soprador, uso de componentes não originais na manutenção e sinais de violação do aparelho.

f. Excluem-se da garantia os acessórios e a resistência.

g. Todas as despesas de frete e seguro correm por conta do proprietário.

TOYO[®]

www.tektoyo.com.br
tektoyo@tektoyo.com.br